ボディコーティングと同時施工で半額!!

ホイールコーティング施工料金

（４本の金額）

Coating Menu	Platinum Glass coat			Platinum-α Glass coat		
	新　品	裏　側	脱着費用	新　品	裏　側	脱着費用
～１５インチ	¥12,000	¥5,000	¥5,000	¥19,000	¥5,000	¥5,000
１６インチ	¥13,000	¥6,000	¥5,000	¥21,000	¥6,000	¥5,000
１７インチ	¥14,000	¥7,000	¥5,000	¥23,000	¥7,000	¥5,000
１８インチ	¥15,000	¥8,000	¥5,000	¥25,000	¥8,000	¥5,000
１９インチ	¥16,000	¥9,000	¥5,000	¥27,000	¥9,000	¥5,000
２０インチ	¥18,000	¥10,000	¥6,000	¥30,000	¥10,000	¥6,000
２１インチ～	¥20,000	¥11,000	¥6,000	¥33,000	¥11,000	¥6,000

Coating Menu	Platinum Glass coat			Platinum-α Glass coat		
	経　年	裏　側	脱着費用	経　年	裏　側	脱着費用
～１５インチ	¥15,000	¥8,000	¥5,000	¥22,000	¥8,000	¥5,000
１６インチ	¥17,000	¥10,000	¥5,000	¥25,000	¥10,000	¥5,000
１７インチ	¥19,000	¥12,000	¥5,000	¥28,000	¥12,000	¥5,000
１８インチ	¥21,000	¥14,000	¥5,000	¥31,000	¥14,000	¥5,000
１９インチ	¥23,000	¥16,000	¥5,000	¥34,000	¥16,000	¥5,000
２０インチ	¥27,000	¥18,000	¥6,000	¥39,000	¥18,000	¥6,000
２１インチ～	¥31,000	¥20,000	¥6,000	¥44,000	¥20,000	¥6,000

表示中の料金はすべて税抜きです

Platinum Glass coat

３層スプレー工法により塗装内部までガラス化させることで汚染物質や錆に対し撥水性で高い防汚性能を発揮します

Platinum-α Glass coat

４層コートでホイールの保護に必要な膜厚と耐久性を兼ね備えます。超撥水で汚れが付着しにくいホイールコーティングです

注意事項

- 経年劣化の著しいホイールはお断りする場合がございます。
- 海外製のメッキホイール、劣化の多いメッキホイールは一部施工不可の場合がございます。
- 汚れ、劣化が著しい場合はクリーニングしても残る場合がございます。
- 再メッキ加工のホイールには施工できない場合がございます。